

平成22年9月11日～14日の大雨による被害状況等について

平成22年 9月15日17時00分現在
秋 田 県 総 合 防 災 課

1 人的被害・住家被害

市町村名	人的被害(人)				住家被害(棟)				
	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水
			重傷	軽傷					
由利本荘市									2
湯沢市									2
計									4

住家被害の状況

- ・由利本荘市 床下浸水2(巢組地内1、山ノ神地内1)
- ・湯沢市 床下浸水2(秋ノ宮地内2)

2 非住家被害等

市町村名	非住家被害(棟)				公共施設 (箇所)	崖崩れ等 (箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	浸水			
由利本荘市						1	
計						1	

崖崩れ被害の状況

- ・由利本荘市 事務所裏山法面崩落(由利地域) H5m x W10m

3 農林水産被害・公共土木施設被害

(1) 農作物等被害

13日17時現在 農林水産部調べ

被害区分	被害額(千円)	被害内容等
農作物	調査中	水稻・そば(被害面積は調査中) (能代市、藤里町、由利本荘市)

4 避難等の状況 なし

5 交通・ライフラインの状況(規制中=、規制解除=)

(1) 国道・県道

別紙参照

(2) 市町村道

湯沢市 貝沼公園線 13日10時00分 全面通行止(法面土砂崩れ) 13日13時45分 解除

(3) 鉄道

J R 五能線	能代～鱒ヶ沢	・11日06時13分	運転見合わせ	11日13時31分	運転再開
		・11日13時56分	運転見合わせ	11日18時36分	運転再開
J R 羽越本線	酒田～象潟	11日11時19分	運転見合わせ	11日14時23分	運転再開
J R 奥羽線	真室川～横堀	・13日05時29分	運転見合わせ	13日07時57分	運転再開
		・13日20時51分	運転見合わせ	14日17時29分	運転再開

6 河川の水位

避難判断水位を超過した河川	はん濫危険水位を超過した河川
なし	なし

7 県・市町村の災害警戒体制

機 関 名		体 制	設 置	廃 止
秋田県	本庁	秋田県災害連絡室	13日06時15分	14日06時15分
	雄勝地域振興局	雄勝地域災害連絡室	13日06時15分	14日06時15分
市町村	湯沢市	湯沢市災害連絡室	13日06時15分	14日16時30分

8 気象情報等 (= 警報発表 = 同解除 = 土砂災害警戒情報発令 = 同解除)

市町村名	種類	11日			12日	13日					14日										
		07:40	10:01	11:33	13:36	17:10	22:45	04:05	20:10	05:58	06:15	08:16	09:15	16:54	21:15	22:20	23:50	04:00	05:00	06:15	
鹿角市	大雨 洪水																				
小坂町	大雨																				
大館市	大雨 洪水																				
北秋田市	大雨 洪水																				
上小阿仁村、五城 目町、八郎潟町、 井川町、大潟村	大雨 洪水																				
能代市	大雨 洪水 暴風																				
藤里町	大雨																				
三種町	大雨 洪水 暴風																				
八峰町	大雨 洪水 暴風																				
男鹿市	大雨 洪水 暴風																				
潟上市	大雨 洪水 暴風																				
秋田市	大雨 洪水 暴風																				
由利本荘市	大雨 洪水 暴風																				
にかほ市	大雨 暴風																				
大仙市	大雨 洪水																				
仙北市	大雨 洪水																				
美郷町	大雨 洪水																				
横手市	大雨																				
湯沢市	大雨 洪水																				
羽後町	大雨 洪水																				
東成瀬村	大雨																				

【問い合わせ・連絡先】
秋田県総務部総合防災課
TEL : 018 - 860 - 4563

9月11日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

凡例

全面通行止
片側交互通行
規制解除

道 路 課
 月日 - 平成22年9月13日(月)
 時間 - 8:30 現在

整理番号	振興局名	道路種別	路線名	市町村 住所	災害種別	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間				詳細(被災状況等)	今後の見通し		
								全面通行止め		片側交互通行				規制解除	
								月日	時間	月日	時間			月日	時間
1	北秋田	(一)	比内森吉線	北秋田市森吉	落石	50	有			9/11	17:30	9/11	18:20	落石により片側交互通行。	9/12の朝にパトロールを実施し、安全を確認。
2	秋田	(主)	秋田御所野雄和線	秋田市河辺豊成	自然法面崩落	610	有	9/11	20:30			9/12	0:30	大雨により自然法面崩落が発生、崩落土砂が県道を埋塞。	9/12未明までに土砂撤去を終了し、安全を確認。
3	秋田	(国)	国道285号	五城目町富津内字中津又住吉(長面)	自然法面崩落	10	有			9/12	2:30	9/12	14:00	大雨により自然法面崩落が発生、崩落土砂が国道(歩道)を埋塞。	9/12午後2時までに土砂撤去。大型土のうを設置し、安全を確認した後、規制解除。
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															