

平成26年8月21日からの大雨による被害状況等について

平成26年 8月22日 9時30分現在
秋 田 県 総 合 防 災 課

今後調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

| 種別 | 発表日時 | 解除日時 | 状況 | 対象地域 |
|----------|-----------------|------------------|-----|--|
| 大雨警報 | 8月21日 0時54分～ | ～8月22日 4時20分 | 解除済 | 鹿角市、大館市、小坂町、五城目町、北秋田市、上小阿仁村、秋田市、仙北市、横手市、美郷町、にかほ市、湯沢市、羽後町、大仙市、由利本荘市 |
| 洪水警報 | 8月21日 0時54分～ | ～8月22日 4時20分 | 解除済 | 鹿角市、大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、秋田市、仙北市、横手市、にかほ市、美郷町、湯沢市、羽後町、大仙市、由利本荘市 |
| 土砂災害警戒情報 | 8月21日 1時40分～ | ～8月21日 15時00分 | 解除済 | 北秋田市、上小阿仁村、由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、にかほ市 |

2 人的被害

なし

3 建物被害等

| 市町村名 | 住家被害（棟） | | | | | 非住家被害（棟） | | | | 公共施設 (箇所) | 崖崩れ等 (箇所) | その他 |
|-------|---------|----|------|------|-----------|----------|----|------|----------|--------------|--------------|-----|
| | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 浸水 | | | |
| 鹿角市 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 大館市 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 北秋田市 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 由利本荘市 | | | | | 4 | | | | 6 | | | |
| 大仙市 | | | | | <u>7</u> | | | | <u>1</u> | | | |
| 計 | | | | | <u>13</u> | | | | <u>8</u> | | | |

(被害状況の内訳)

- ・鹿角市 非住家浸水 1 (花輪)
- ・大館市 住家床下浸水 1 (比内町扇田)
- ・北秋田市 住家床下浸水 1 (七日市)
- ・由利本荘市 住家床下浸水 4 (鶴沼 1、平岫 2、葛岡 1)
非住家浸水 6 (平岫 3、長坂 3)
- ・大仙市 住家床下浸水 7 (南外落合 3、大曲大花町 1、高梨 2、堀見内 1)
非住家浸水 1 (高梨 1)

4 農林水産関係

調査中

5 避難等の状況

(1) 避難準備情報

| 市町村 | 地区名 | 世帯数 | 人数 | 発表（解除）日時 | 原因 |
|-----|-----|------|-----|--------------------------------|-----------|
| 大仙市 | 福見 | 17世帯 | 54人 | 8月21日11時50分発表 8月21日17時30分解除 | 福部内川増水のため |

(2) 自主避難

| 市町村 | 地区名 | 世帯数 | 人数 | 避難先 | その他 |
|-------|-----|-----|----|--------|-------------------|
| 由利本荘市 | 土谷 | 1世帯 | 1人 | 親戚宅 | 自宅裏山土砂崩れのおそれがあるため |
| | 赤田 | 1世帯 | 2人 | 赤田上公民館 | |
| | 北ノ股 | 1世帯 | 2人 | 親戚宅 | |

6 道路規制の状況

別添のとおり

7 河川の状況

| 河川名 | 水位観測所 | 避難判断水位超過 | 氾濫危険水位超過 | 氾濫 | 水防警報解除 |
|------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 福部内川 | 福見 | 8月21日 7時40分 | 8月21日 8時50分 | — | 8月21日22時13分 |
| 芋川 | 松本 館前 | 8月21日11時50分 | 8月21日12時20分 | 8月21日12時30分 | 8月22日 2時00分 |
| | | 8月21日17時40分 | — | — | 8月22日 7時20分 |

8 警戒体制

(1) 県

- ・秋田県災害連絡室（室長：総合防災課長） 8月21日 1時40分設置 → 8月22日 9時00分廃止
- ・北秋田地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月21日 1時40分設置 → 8月21日 17時00分廃止
- ・由利地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月21日 7時34分設置
- ・雄勝地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月21日 11時30分設置 → 8月21日 21時13分廃止
- ・仙北地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月21日 12時00分設置 → 8月22日 9時00分廃止

(2) 市町村

- ・北秋田市災害警戒部（部長：総務部長） 8月21日 1時40分設置 → 8月21日 16時00分廃止
- ・由利本荘市災害警戒室（室長：危機管理監） 8月21日 8時15分設置
- ・美郷町災害警戒部（部長：総務課長） 8月21日 8時30分設置
- ・大仙市水防対策室（室長：総合防災課長） 8月21日 9時30分設置
- ・湯沢市災害連絡室（室長：総務課長） 8月21日 11時30分設置 → 8月21日 21時13分廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課

TEL：018-860-4563

8月21日からの大雨に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課

月日－平成26年8月21日（木）

時間－19:00

現在

| 整理番号 | 振興局名 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 市町村 住所 | 災害種別 | 人的被害 | 物的被害 | 被災写真 | 規制延長(m) | 迂回路 | 規制種別・期間 | | | | | | 詳細（被災状況等） | 今後の見通し |
|------|------|------|------|----------|---------------|------|------|------|------|---------|-----|---------|-------|--------|-------|------|-------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 全面通行止め | | 片側交互通行 | | 規制解除 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | | |
| 1 | 由利 | 国 | 105 | 国道105号 | 由利本荘市赤沼 | 道路冠水 | 無 | 無 | | 100m | 有 | 8/21 | 8:15 | | | 8/21 | 9:50 | 赤沼アンダー冠水 | 解除済み |
| 2 | 仙北 | 県 | 30 | 神岡南外東由利線 | 大仙市南外字下荒又 | 土砂崩落 | 無 | 無 | | 10m | | | | 8/21 | 9:30 | 8/21 | 15:30 | 道路法面の崩落 | 解除済み |
| 3 | 由利 | 県 | 69 | 本荘岩城線 | 由利本荘市北ノ股～赤田 | 路肩崩落 | 無 | 無 | | 4,000m | 有 | 8/21 | 10:00 | | | | | 道路路肩の崩落 | |
| 4 | 仙北 | 県 | 30 | 神岡南外東由利線 | 大仙市南外落合～南外悪戸野 | 道路冠水 | 無 | 無 | | 150m | 有 | 8/21 | 10:30 | | | 8/21 | 15:30 | 道路冠水 | 解除済み |
| 5 | 由利 | 国 | 105 | 国道105号 | 由利本荘市松本 | 道路冠水 | 無 | 無 | | 300m | 有 | 8/21 | 13:30 | | | 8/21 | 18:20 | 芋川の増水による道路冠水 | 解除済み |
| 6 | 由利 | 県 | 49 | 本荘大内線 | 由利本荘市大小屋 | 土砂流入 | 無 | 無 | | 9,000m | 有 | 8/21 | 13:30 | | | | | 法面（沢）からの土砂流入 | |
| 7 | 鹿角 | 国 | 103 | 国道103号 | 鹿角郡小坂町十和田湖字生出 | 倒木 | 無 | 無 | | 50m | 無 | 8/21 | 17:45 | 8/21 | 18:10 | 8/21 | 18:50 | 道路への倒木 | 解除済み |
| 8 | 由利 | 県 | 69 | 本荘岩城線 | 由利本荘市岩谷町 | 路肩崩落 | 無 | 無 | | 30m | 無 | | | 8/21 | 16:00 | | | 道路路肩の崩落 | |