

平成29年8月24日からの大雨による被害状況について

平成29年8月29日16時00分現在
秋田県災害対策本部

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

8月29日16時現在、発令警報なし

2 人的被害

なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害 (棟)					非住家被害 (棟)				公共施設	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水		
五城目町				1	10				32		
八郎潟町					1						
北秋田市					3				3		
上小阿仁村									1		
井川町									4		
秋田市				9	36				6	3	
大仙市				1	33				16	4	
合計				11	83				62	7	

(被害状況の内訳)

- ・ 五城目町
 - 住家床上浸水1 (久保) 住家床下浸水10 (上高崎1、久保2、大川4、平ノ下2、寺庭1)
 - 非住家浸水32 (館越1、大川7、久保14、平ノ下8、寺庭2)
 - ・ 八郎潟町
 - 住家床下浸水1 (川崎)
 - ・ 北秋田市
 - 住家床下浸水3 (浦田2、米内沢1) 非住家浸水3 (米内沢)
 - ・ 上小阿仁村
 - 非住家浸水1 (調査中)
 - ・ 井川町
 - 非住家浸水4 (井内3、菰田1)
 - ・ 秋田市
 - 住家床上浸水9 (太平2、広面5、河辺2)
 - 住家床下浸水36 (太平ほか)
 - 非住家浸水6 (太平ほか)
 - 公共施設3
 - 太平幼稚園浸水 (太平)
 - 太平小学校校舎1階及び体育館全面浸水 (太平)
 - 医師会立秋田看護学校事務室浸水 (八橋)
 - ・ 大仙市
 - 住家床上浸水1 (神岡)
 - 住家床下浸水33 (大曲ほか)
 - 非住家浸水16 (大曲8、仙北6、西仙北2)
 - 公共施設4
 - ごみ処理場 (神岡)
 - 豊成中学校 (中仙)
 - ふれあい物産館 (太田)
 - 太田南小学校 (太田)
- (被害の詳細については現在、調査中)

4 避難の状況

- (1) 避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始
発令市町村なし
- (2) 避難の状況
8月28日15時現在 避難者なし

5 警戒体制

(1) 秋田県

- 秋田県災害対策本部（本部長：知事） 7月28日16時00分設置（※7月22日からの大雨による災害に関して設置中）
- 秋田地域振興局災害連絡室（室長：地域企画課長） 7月22日10時20分設置（※7月22日からの大雨による災害に関して設置中）
→秋田地域振興局災害対策部に改組（部長：地域振興局長） 8月25日0時50分改組
→8月26日16時30分廃止
- 仙北地域振興局地域災害対策部（部長：地域振興局長） 7月28日16時00分設置（※7月22日からの大雨による災害に関して設置中）
- 由利地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 7月22日12時55分設置（※7月22日からの大雨による災害に関して設置中）
- 平鹿地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 7月22日16時03分設置（※7月22日からの大雨による災害に関して設置中）
- 山本地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月24日14時30分設置
→8月25日14時00分廃止
- 鹿角地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月24日16時25分設置
→8月25日12時00分廃止
- 北秋田地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月24日16時25分設置
→北秋田地域災害対策部に改組（部長：地域振興局長） 8月24日23時00分改組
→北秋田地域災害連絡室に改組（室長：地域企画課長） 8月25日8時45分改組
→8月25日17時00分廃止

(2) 市町村

- 秋田市災害警戒対策部（部長：危機管理監） 7月22日15時25分設置（※7月22日からの大雨による災害に関して設置中）
- 鹿角市災害連絡室（室長：危機管理監） 8月24日16時25分設置
→鹿角市災害警戒対策室に改組（室長：総務課長） 8月24日23時30分改組
→鹿角市災害連絡室に改組（室長：危機管理監） 8月25日4時40分改組
→8月25日10時55分廃止
- 北秋田市災害警戒部（室長：総務部長） 8月24日16時30分設置
→北秋田市災害対策本部に改組（本部長：市長） 8月24日23時00分改組
→北秋田市災害警戒部に改組（部長：総務部長） 8月25日8時30分改組
→8月25日17時00分廃止
- 能代市災害対策連絡部（部長：総務部長） 8月24日14時30分設置
→8月25日13時00分廃止
- 八峰町災害対策連絡部（部長：副町長） 8月24日16時30分設置
→8月25日14時00分廃止
- 大仙市災害対策警戒室（室長：総合防災課長） 8月24日13時17分設置
→大仙市災害警戒対策部に改組（部長：総務部長） 8月24日17時00分改組
→大仙市災害対策本部に改組（本部長：市長） 8月24日18時30分改組
→大仙市災害警戒対策室に改組（室長：総合防災課長） 8月25日19時00分改組

- 8月26日14時30分廃止
- ・ 仙北市災害警戒部（部長：危機管理監）
→仙北市災害連絡室に改組（室長：総合防災課長） 8月24日16時40分設置
8月25日8時30分改組
- ・ 美郷町災害警戒部（部長：総務課長）
→美郷町災害対策本部に改組（本部長：町長） 8月24日15時40分設置
8月25日5時30分改組
→美郷町災害警戒部に改組（部長：総務課長） 8月25日11時00分改組
- 8月25日17時00分廃止
- ・ 男鹿市災害対策警戒部（部長：副市長） 8月24日22時50分設置
→8月25日10時00分廃止
- ・ 潟上市災害警戒室（室長：総務課長） 8月24日23時50分設置
→8月25日11時30分廃止
- ・ 井川町災害警戒対策室（室長：総務課長） 8月25日0時00分設置
→8月25日8時00分廃止
- ・ 上小阿仁村災害警戒部（部長：住民福祉課長） 8月25日0時00分設置
→8月25日6時00分廃止
- ・ 五城目町災害警戒対策室（室長：住民生活課長） 8月24日23時00分設置
→五城目町災害警戒対策部に改組（部長：副町長） 8月25日0時00分改組
→五城目町災害対策本部に改組（本部長：町長） 8月25日5時15分改組
→8月25日15時24分廃止
- ・ 由利本荘市災害警戒室（室長：危機管理監） 8月25日0時20分設置
→8月25日16時30分廃止

6 道路被害関係（8月29日 14時00分現在）

〈県管理道路の通行規制状況〉

- ・ 全面通行止め 2路線、3箇所
 - ・ 片側交互通行 2路線、2箇所
 - ・ 規制解除 12路線、13箇所
- } 4路線、5箇所

〈全面通行止め区間〉

路線名	箇所	延長 (km)	被災状況	備考
象潟矢島線	にかほ市象潟町横岡～ 由利本荘市矢島町荒沢	6.9	倒木 土砂崩落	
横手大森大内線	由利本荘市曲沢	0.5	地すべり の兆候	
○普通車片側交互通行（大型車は通行止め）				
横手大森大内線	横手市大森町坂部字中田面	0.1	路肩欠壊	

7 土木施設被害関係（8月29日14時00分現在）

土木施設被害額 1,320,700 千円

種別	県分		市町村分		合計		備考
	件数	金額(千円)	件数	金額(千円)	件数	金額(千円)	
河川	22	1,030,700	7	47,000	29	1,077,700	岩見川など 16河川
道路	4	58,000	6	185,000	10	243,000	横手大森大内線など 10路線
合計	26	1,088,700	13	232,000	39	1,320,700	

8 農林被害関係 (8月28日12時00分現在)

農林水産被害額 202,085 千円

区分	被害額 (千円)	被害内容等	
農作物	86,802	水稲	261 ha
		大豆	31 ha
		野菜	10 ha
		花き	0.4 ha
		果樹	0.1 ha
		その他 (そば等)	8 ha
		小計	311 ha
パイプハウス	調査中		1 棟
農地	43,615	水田・畑	43 箇所
農業用施設	70,218	ため池	2 箇所
		頭首工	1 箇所
		水路	36 箇所
		揚水機	6 箇所
		道路 (橋梁含む)	15 箇所
		小計	60 箇所
水産関係	1,450	養殖魚等	3 箇所
林業関係	調査中	林地	調査中
		林道	調査中

【お問い合わせ先・連絡先】
 秋田県 総合防災課 危機管理・防災支援班
 TEL 018 (860) 4563