

平成30年5月18日からの大雨の状況について

平成30年5月23日 16時00分現在

秋 田 県 総 合 防 災 課

1 概要

秋田県では、低気圧や東北地方に停滞した前線の影響により、5月18日から記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂崩れ、建物の浸水等の被害が発生している。

2 気象警報等

全て解除

3 人的被害

なし

4 建物被害等

住 家	全壊	1棟	半壊	1棟
	一部破損	2棟	床上浸水	172棟
	床下浸水	381棟		
非住家	全壊	2棟	一部破損	2棟
	浸水	77棟	公共施設（浸水）	2棟

計 640 棟

○市町村別

市 町 村 名	住家被害(棟)					非住家被害(棟)				公共施設	計
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水		
鹿 角 市											
小 坂 町											
大 館 市											
北 秋 田 市					1						1
上 小 阿 仁 村					2						2
能 代 市					12						12
三 種 町				2	4				10		16
八 峰 町											
藤 里 町											
秋 田 市				131	167			2	6		306
男 鹿 市	1	1	1	3	18	2					26
潟 上 市				19	41				3		63
五 城 目 町				11	70				39		120
八 郎 潟 町				4	42						46
井 川 町				2	16				9	2	29
大 潟 村											
由 利 本 荘 市					1						1
に か ほ 市											
大 仙 市					7				10		17
仙 北 市											
美 郷 町											
横 手 市			1								1
湯 沢 市											
羽 後 町											
東 成 瀬 村											
合 計	1	1	2	172	381	2	0	2	77	2	640

※【公共施設】 小今戸第2分館の床下浸水、蒔田（なもみだ）コミュニティーセンター床上浸水

○主な被害状況

- ・ 土砂崩れ（鹿角市、井川町、男鹿市、秋田市）
- ・ 鉱業集油所の冠水による施設内での微量の原油漏れ（秋田市金足黒川）

○孤立集落等の状況

市町村名	地区名	世帯	人数	概要	状況
秋田市	金足片田	1	2	周辺冠水により孤立。5/18 17:00にボートで消防が救出。	解消済
北秋田市	阿仁高津森	—	10	阿仁スキー場からの道路が冠水したため孤立。5/19 7:30に水が引き、孤立解消。	解消済
	森吉湯ノ岱	—	3	杣（そま）温泉旅館からの道路不通により、宿泊者が孤立。5/19 10:00に解消。	解消済

5 停電の状況

なし

6 断水の状況

断水は全て解消（2市3地区305世帯） 濁水はなし

断水地区名	断水世帯	断水期間及び状況
男鹿市上水道（増川地区）	19世帯	5/18 15:50 ～ 5/18 20:20 【解消】 道路陥没に伴う配水管破損による断水
男鹿市上水道（女川地区）	146世帯	5/18 15:50 ～ 5/18 20:20 【解消】 道路陥没に伴う配水管破損による断水
大仙市簡易水道（淀川地区）	140世帯	5/18 23:00 ～ 5/19 7:40 【解消】 橋梁添架管の破損による断水

7 避難勧告等

全て解除

8 警戒態勢

大仙市災害警戒対策室（室長：総合防災課長）

9 道路規制の状況

別添のとおり

10 農林被害関係(5月23日 16時現在)

(1) 被害額 659,254千円

(2) 被害内容等

区分	被害額(千円)	被害内容等(判明分)	備考
農作物等	調査中	ほ場の冠水・浸水等 6,046ha	・水稻、野菜、花き等 ・農作物の作付状況等を調査中
栽培施設等	調査中	畜産施設の浸水等 6棟	・秋田市、大仙市
農地・農業用施設	386,336千円	水田畦畔の崩落等 172箇所	・鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、能代市、三種町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、由利本荘市、にかほ市、仙北市、大仙市、横手市
		ため池の損壊等 7箇所	・大館市、三種町、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市
		水路の損壊等 110箇所	・鹿角市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、井川町、大潟村、由利本荘市、仙北市、大仙市、横手市、羽後町
		農道の損壊等 39箇所	・大館市、北秋田市、三種町、秋田市、五城目町、八郎潟町、由利本荘市、仙北市、大仙市、横手市、羽後町
		揚水機、頭首工の損壊等21箇所	・北秋田市、三種町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、井川町、大仙市、仙北市
水産物・水産施設	5,000千円	養殖魚の流出・養殖施設の浸水1箇所、漁港施設の一部堆砂1箇所	・北秋田市、潟上市
林地・林道施設	267,918千円	林地の崩落等 24箇所	・秋田市、男鹿市、由利本荘市、大仙市、横手市
		林道の路肩崩落等 101路線206箇所	・大館市、北秋田市、能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市

凡例

全面通行止
片側交互通行

5月18日(豪雨)の道路災害・通行規制状況	
全面通行止め	2路線、2箇所(-1)
片側交互通行	2路線、2箇所(-1)
規制解除	22路線、28箇所(+2)
} 計25路線32箇所	

平成30年5月23日(水) 15:00現在
建設部 道路課

整理番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	孤立集落	規制延長	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
											全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
											月日	時間	月日	時間	月日	時間		
3	主	59	男鹿半島線	男鹿市戸賀加茂青砂～ 男鹿市船川港本山門前	斜面崩落 土砂流出 路肩決壊	なし	なし	なし	7.5km	あり	5/18	12:40					斜面崩落・落石による通行規制(全面通行止め) 5/21 現地調査 斜面崩落3箇所、土砂流出4箇所、路肩決壊1箇所	5/25を目途に全止解除予定
8	一	309	比内森吉線	北秋田市森吉～ 北秋田市根森田	土砂流出	なし	なし	なし	0.1km	なし	5/18	15:00	5/20	10:00			5/20 仮復旧完了 5/21から本復旧に向けた調査設計	未定
10	主	55	入道崎寒風山線	男鹿市男鹿中山町下芋ノ沢	路肩欠壊	なし	なし	—	0.03km	—			5/18	15:20			当面の間バリケードにより片側交互通行	未定
30	主	57	十文字羽後鳥海線	由利本荘市鳥海町下笹子	斜面崩落	なし	なし	なし	0.15km	あり	5/18	22:40					5/19 現地調査(落石対策の検討中) 5/21から現地作業(土砂・破損雪崩柵等撤去)	未定

※国道101号 生鼻崎トンネルの上り車線(秋田から男鹿方面)については、通行可能ですが、2車線のうち1車線を規制しています